



Pilot Garage Oto Ekspertiz



444 1 242 pilotgarage.com

EKSPERTİZ PAKETLERİMİZ

FİYAT LİSTESİ

TS13805 KAPSAMLI EKSTRA PAKET

166 NOKTA

500 TL

TS13805 KAPSAMLI PAKET

137 NOKTA

400 TL

TS13805 STANDART PAKET

78 NOKTA

350 TL

MİNİ EKSPERTİZ KAPORTA PAKETİ

250 TL

MİNİ EKSPERTİZ MOTOR PAKETİ

250 TL

TS13805 Standartlarında Aracın Motor Mekanik Kontrolleri, Mekanik Alt Kontrolleri, İç ve Dış Kontrolleri, OBD Arıza Tespit Elektronik Kontrolleri, Boya Kaporta Kontrolleri, Dyno Test Motor Performans Kontrolleri, Fren Test, Süspansiyon Test, Yanal Kayma Test Kontrolleri Kapsamında Yapılmaktadır.

TS13805 Kapsamli Paket Test Noktaları; 166Nokta Kontrolü

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ

1. Arka Tampon
2. Ön Tampon
3. Podnye Sol
4. Podnye Sağ
5. Sol Sase
6. Sağ Sase
7. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı
8. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı
9. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı
10. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı
11. Sol Alt Marspiyel
12. Sağ Alt Marspiyel
13. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
14. Sol Kapı Orta Direk
15. Sol Ön Direk
16. Bagaj İç Havuz Sacı
17. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
18. Sağ Kapı Orta Direk
19. Sağ Ön Direk
20. Arka Panel
21. Ön Panel
22. Taban Sacı
23. Amortisör Kulesi Sol
24. Amortisör Kulesi Sağ
25. Çizik/Gamze/Göçükler

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

26. Interkol/Turbo Borulan
27. Interkol Peteği
28. Klima Soğutma Peteği ve Borulan
29. Radyatör Peteği
30. Debrivaj Baskı Balataları
31. 4x4 Sistemine Geçiş
32. Sanızman Vites Geçişleri
33. Egzoz Bölgesinde Duman
34. Turbo Yağ Kaçağı
35. Turbo Sistemi
36. Direksiyon Yağ Durumu
37. Motorda Yağ Yakma
38. Motor Kısmında Ses
39. Gözle Görülebilen Kayışlar
40. Motor Soğutma Suyu Seviyesi
41. Soğutma Suyu Kaçağı
42. Motor Yağ Kaçağı
43. Fren Hidroliği Yağ Durumu
44. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı
45. Motor Soğutma Suyu Durumu
46. Enjektörler

MEKANİK ALT KONTROLLER

47. Motor Takozları
48. Amortisör Üst Takozları
49. Dingil Burçları
50. Arka Salıncıklar
51. Ön Salıncıklar
52. Rot Milleri
53. Rot Başları
54. Alt Rotiller
55. Viraj Z Rottaları
56. Tekerlek Bilyaları
57. Saft
58. Akslar
59. Akslar
60. Amortisörler
61. Arka Balatalar
62. Ön Balatalar
63. Arka Diskler
64. Ön diskler
65. Direksiyon Pompası
66. Direksiyon Kutusu
67. Motor Karteri Muhafazası
68. Egzoz Sistemi
69. Fren Hortumları
70. Sanızman Aksında Yağ Kaçağı
71. Differansiyelde Yağ Kaçağı
72. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı
73. Ön Düzende Ses
74. Arka Düzende Ses
75. Direksiyon Kırıkları

İÇ KONTROLLER

76. Tavan El Tutacakları
77. Kol Dayama
78. Koltuk Mekanizmaları
79. Güneşlikler
80. Tavan Döşemesi
81. Klima/Hava Üfleme Izgaraları
82. Dikiz Aynası
83. Vites Kolu
84. Direksiyon Simidi
85. Emniyet Kemeri
86. Torpido Kapağı
87. Torpido Ön Panel
88. Far Kolu
89. Sinyal Kolu
90. Silecek Kolu
91. Sunroof
92. Göstergeler Ön Panel
93. Kumanda Kontrol Düğmeleri
94. İç Lambalar
95. Soğutma Sistemli Klima
96. Arka Koltuk
97. Sol Ön Koltuk
98. Sağ Ön Koltuk
99. Sol Arka Kapı Döşemesi
100. Sağ Arka Kapı Döşemesi
101. Sol Ön Kapı Döşemesi
102. Sağ Ön Kapı Döşemesi

DİŞ KONTROLLER

103. Far ve Lambalarda Hasar
104. Sol Diş Ayna
105. Sağ Diş Ayna
106. Fren Lambaları
107. Ceri Vites Lambası
108. Dörtü Flaşör
109. Silecekler
110. Sol Stop
111. Sağ Stop
112. Sol Sinyaller
113. Sağ Sinyaller
114. Sol Ön Far
115. Sağ Ön Far
116. Sol Arka Jant
117. Sağ Arka Jant
118. Sol Ön Jant
119. Sağ Ön Jant
120. Stepne
121. Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı
122. Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı
123. Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı
124. Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı
125. Lastiklerin Havası
126. Lastiklerin Durumu
127. Kapı Camları
128. Arka Cam
129. Ön Cam

OBD KONTROLLERİ

130. Dijital Klima Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
131. Motor Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
132. Hava Yastığı Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
133. ABS/ESP/ESC Fren Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
134. Otomatik Sanızman Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
135. Akü
136. Radyo
137. Park Sensörü
138. Multi Medya
139. Direksiyon Kumanda Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
140. Klima Kontrol Paneli Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
141. Gösterge Paneli Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı
142. Yol Bilgisayarı
143. Kameralar

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU

144. Krank Keçeleri
145. Yakıt Sistemi
146. Yakıt Kaçağı
147. Debrivaj Bilyalarında Ses
148. Sarj Dinamosu
149. Debrivaj Baskı Balataları
150. Egzoz Bölgesinde Duman Atma
151. Motor Bölümünde Buhar
152. Egzoz Bölgesinde Ses
153. Motorda Ses

TS13805 Standartlarında Aracın Motor Mekanik Kontrolleri, Mekanik Alt Kontrolleri, İç ve Dış Kontrolleri, OBD Arıza Tespit Elektronik Kontrolleri, Boya Kaporta Kontrolleri, Dyno Test Motor Performans Kontrolleri, Fren Test, Süspansiyon Test, Yanal Kayma Test Kontrolleri Yapılmaktadır.

TS13805 Standart Plus Paket Test Noktaları; 137 Nokta Kontrolü

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ

1. Arka Tampon
2. Ön Tampon
3. Podnye Sol
4. Podnye Sağ
5. Sol Sase
6. Sağ Sase
7. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı
8. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı
9. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı
10. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı
11. Sol Alt Marspiyel
12. Sağ Alt Marspiyel
13. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
14. Sol Kapı Orta Direk
15. Sol Ön Direk
16. Bagaj İç Havuz Sacı
17. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
18. Sağ Kapı Orta Direk
19. Sağ Ön Direk
20. Arka Panel
21. Ön Panel
22. Taban Sacı
23. Amortisör Kulesi Sol
24. Amortisör Kulesi Sağ
25. Çizik/Gamze/Göçükler

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

26. Interkol/Turbo Borulan
27. Interkol Peteği
28. Klima Soğutma Peteği ve Borulan
29. Radyatör Peteği
30. Debrivaj Baskı Balataları
31. 4x4 Sistemine Geçiş
32. Sanızman Vites Geçişleri
33. Egzoz Bölgesinde Duman
34. Turbo Yağ Kaçağı
35. Turbo Sistemi
36. Direksiyon Yağ Durumu
37. Motorda Yağ Yakma
38. Motor Kısmında Ses
39. Gözle Görülebilen Kayışlar
40. Motor Soğutma Suyu Seviyesi
41. Soğutma Suyu Kaçağı
42. Motor Yağ Kaçağı
43. Fren Hidroliği Yağ Durumu
44. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı
45. Motor Soğutma Suyu Durumu

MEKANİK ALT KONTROLLER

41. Arka Salıncıklar
42. Ön Salıncıklar
43. Rot Milleri
44. Dingil Burçları
45. Rot Başları
46. Alt Rotiller
47. Viraj Z Rottaları
48. Tekerlek Bilyaları
49. Saft
50. Aks
51. Akslar
52. Amortisörler
53. Arka Balatalar
54. Ön Balatalar
55. Arka Diskler
56. Ön diskler
57. Direksiyon Pompası
58. Direksiyon Kutusu
59. Motor Karteri Muhafazası
60. Egzoz Sistemi
61. Fren Hortumları
62. Sanızman Aksında Yağ Kaçağı
63. Differansiyelde Yağ Kaçağı
64. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı
65. Ön Düzende Ses
66. Arka Düzende Ses
67. Direksiyon Kırıkları

TS13805 Standartlarında Aracın Motor Mekanik Kontrolleri, Mekanik Alt Kontrolleri, İç ve Dış Kontrolleri, Boya Kaporta Kontrolleri, Dyno Test Motor Performans Kontrolleri Yapılmaktadır.

TS13805 Standart Paket Test Noktaları; 78 Nokta Kontrolü

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ

1. Sol Sase
2. Sağ Sase
3. Podnye Sol
4. Podnye Sağ
5. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı
6. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı
7. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı
8. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı
9. Sol Alt Marspiyel
10. Sağ Alt Marspiyel
11. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
12. Sol Kapı Orta Direk
13. Sol Ön Direk
14. Bagaj İç Havuz Sacı
15. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
16. Sağ Kapı Orta Direk
17. Sağ Ön Direk
18. Arka Panel
19. Ön Panel
20. Ön Tampon
21. Taban Sacı
22. Amortisör Kulesi Sol
23. Amortisör Kulesi Sağ
24. Çizik/Gamze/Göçükler

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

25. Motor Kısmında Ses
26. Gözle Görülebilen Kayışlar
27. Motor Soğutma Suyu Seviyesi
28. Soğutma Suyu Kaçağı
29. Motor Yağ Kaçağı
30. Motor Yağ Durumu
31. Fren Hidroliği Yağ Durumu
32. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı
33. Motor Soğutma Suyu Durumu

MEKANİK ALT KONTROLLER

34. Motor Karteri Muhafazası
35. Egzoz Sistemi
36. Fren Hortumları
37. Sanızman Aksında Yağ Kaçağı
38. Differansiyelde Yağ Kaçağı
39. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı
40. Sunroof
41. Yer Döşemeleri
42. Göstergeler Ön Panel
43. Kumanda Kontrol Düğmeleri
44. İç Lambalar
45. Soğutma Sistemli Klima
46. Arka Koltuk
47. Sol Ön Koltuk
48. Sağ Ön Koltuk
49. Sol Arka Kapı Döşemesi
50. Sağ Arka Kapı Döşemesi
51. Sol Ön Kapı Döşemesi
52. Sağ Ön Kapı Döşemesi

DİŞ KONTROLLER

53. Silecekler
54. Sol Stop
55. Sağ Stop
56. Sol Sinyaller
57. Sağ Sinyaller
58. Sol Ön Far
59. Sağ Ön Far
60. Sol Arka Jant
61. Sağ Arka Jant
62. Sol Ön Jant
63. Sağ Ön Jant
64. Stepne
65. Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı
66. Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı
67. Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı
68. Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı
69. Lastiklerin Havası
70. Lastiklerin Durumu
71. Kapı Camları
72. Arka Cam
73. Ön Cam

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU

74. Egzoz Bölgesinde Duman Atma
75. Motor Bölümünde Buhar
76. Turbo Basınç Kontrolü
77. Turbo Pervanesinde Ses
78. Motorda Ses

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ

1. Arka Tampon
2. Ön Tampon
3. Podnye Sol
4. Podnye Sağ
5. Sol Sase
6. Sağ Sase
7. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı
8. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı
9. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı
10. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı
11. Sol Alt Marspiyel
12. Sağ Alt Marspiyel
13. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
14. Sol Kapı Orta Direk
15. Sol Ön Direk
16. Bagaj İç Havuz Sacı
17. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı
18. Sağ Kapı Orta Direk
19. Sağ Ön Direk
20. Arka Panel
21. Ön Panel
22. Taban Sacı
23. Amortisör Kulesi Sol
24. Amortisör Kulesi Sağ
25. Çizik/Gamze/Göçükler

DİKKAT : Bu form müşterinin talebi üzerine sadece kaporta boya kontrollerinin sonuçlarını içeren bir bilgilendirme formudur. TS13805 standartlarını kapsamaz. Notalerde yasal ekspertiz raporu olarak kullanılamaz.

İLAVE HİZMETLER

OBd Cihaz Sorgulama 50,00TL
Tramer -Km Sorgulama 50,00TL
Tek Sorgulama (Her Değişen için) 20,00TL

Conta Yanık Testi 70,00TL

TEKNİK OLANAK VE İMKANLARA GÖRE İSTEĞE BAĞLI YAPILMAKTADIR.



250 TL

FİYATLAR BAYİLERİMİZDE İLÇE VE MERKEZ OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR BU FİYATLAR MERKEZİMİZİN ÖN GÖRDÜĞÜ STANDART FİYATLARDIR.

NOT:PAKETE EK 4X4 DYNO TEST AYRILICA ÜCRETLENDİRİLİR

HER HAKKI SAKLIDIR PİLOT GARAGE A.Ş. FİYATLARI DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR

Motor Performans	Mekanik Alt Kontrolleri,	Boya Kaporta	Süspansiyon	Lastik Kontrol	Fren Test	Km Kontrol	OBd CİHAZI

DİKKAT : Bu form müşterinin talebi üzerine sadece kaporta boya kontrollerinin sonuçlarını içeren bir bilgilendirme formudur. TS13805 standartlarını kapsamaz. Notalerde yasal ekspertiz raporu olarak kullanılamaz.

DİKKAT : Bu form müşterinin isteği üzerine düzenlenmiş olup aracın motor durumunu gösterir. TS13805 ekspertiz raporu standartlarını kapsamaz. Notalerde yasal ekspertiz raporu olarak kullanılamaz.

